

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Политехнический институт
Кафедра «Машиностроение и материаловедение»

Утверждено на заседании кафедры
«Машиностроение и материаловедение»
« 30 » января 2023 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой



А.В. Анцев

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

«Современные материалы в приборостроении и электроэнергетике»

**основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы специалитета**

по направлению подготовки
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

с направленностью (профилем)
Радиолокационные системы и комплексы

Форма(ы) обучения: очная, заочная

Идентификационный номер образовательной программы: 110501-02-23

Тула 2023 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Разработчики:

Гончаров С.С., доцент, к.т.н., доцент

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)



(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристики основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

2 семестр

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.1)

1. Какой вид термообработки подразумевает охлаждение деталей на воздухе после нагрева выше линий фазовых превращений? а- отпуск б- нормализация в-отжиг
- 2 . Для какого класса стали важным является параметр красностойкости?
а-штамповые б- цементуемые в-инструментальные г-быстрорежущие
3. Какой вид отпуска применяют для быстрорежущих сталей? а-высокий б- низкий в-средний
4. Если при разрушении металла трещина распространяется по границам зерен, то такое разрушение называют а-транскристаллитным б-интеркристаллитным в-кристаллическим
5. Сталь подвергалась закалке и последующему отпуску. Из каких последующих превращений складывается этот процесс? а- $\Pi \rightarrow A$; б- $A \rightarrow M$, $M \rightarrow$ продукты распада; в- $\Pi \rightarrow A$, $A \rightarrow M$, $M \rightarrow$ продукт распада.
6. Поляризацией называется:
а) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент равен нулю;
б) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент отличен от нуля;
в) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент больше нуля;
г) такое состояние диэлектрика, когда суммарный электрический момент меньше нуля.
7. Под воздействием каких факторов появляется явление поляризации:
а) диэлектрической проницаемости, температуры, механических напряжений и др;
б) электрического поля, температуры, механических напряжений и др;
в) анизотропии, механических напряжений, диэлектрической проницаемости и др;
г) возникновения петли гистерезиса, изменения объемной проводимости и др.
8. По электрической структуре все диэлектрики можно разделить на:
а) полярные и неполярные;
б) полярные и многополярные;
в) электронные и ионные;
г) упругие и релаксационные.

9. По механизму смещения заряженных частиц различают следующие виды поляризации:
- полярную и неполярную поляризацию;
 - упругую и релаксационную поляризацию;
 - электронную, ионную и дипольную поляризацию;
 - безгистерезисную и гистерезисную.
10. По характеру смещения заряженных частиц поляризация может быть:
- полярная и неполярная;
 - электронная, ионная и дипольная;
 - температурная и механическая;
 - упругой (безгистерезисной) и релаксационной (гистерезисной).
11. Назовите вещество определение которого дано далее - электропроводность данного вещества обусловлена перемещением электронов, возбужденных внешними энергетическими воздействиями (нагрев, облучение светом, наложение сильного электрического поля и т.д.):
- металлы высокой проводимости;
 - магнитотвердые материалы;
 - проводниковые материалы;
 - полупроводники.
12. Дать определение магнитотвердых материалов:
13. Для изготовления чего применяют магнитотвердые материалы:
- для изготовления полупроводников;
 - для изготовления проводников;
 - для изготовления постоянных магнитов;
 - для изготовления диэлектриков.
14. Что нужно сделать чтобы увеличить коэрцитивную силу магнитотвердых материалов:
- нужно облегчить смещение границ доменов;
 - нужно затруднить смещение границ доменов;
 - нужно создать текстуру в материале;
 - нужно подвергнуть магнитотвердый материал обработке давлением.
15. На какие группы можно условно разделить все проводниковые материалы:
- материалы высокой электропроводности, используемые для изготовления проводников;
 - металлические материалы высокого удельного электрического сопротивления, применяемые для изготовления резисторов и нагревательных элементов;
 - материалы для изготовления контактов;
 - материалы для изготовления полупроводников.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.2)

- Каков химический состав стали марки 3Х2В8?
- Различие свойств монокристалла по разным кристаллографическим направлениям называется:
а-анизотропией, б-дендритной ликвацией, в-дислокацией
- Являются ли параметры с и а решётки мартенсита постоянными для сталей разного состава по углероду или различными? а-величины с и а постоянные; б- величины с и а зависят от количества углерода в стали.
- В каком виде посторонние включения наиболее отрицательно влияют на вязкость стали?
Когда эти включения находятся а-внутри зерен феррита ; б-по границам ферритных зерен ; в-

в растворенном состоянии в феррите

5. Какие из перечисленных сталей относят к мартенситно-стареющим? а-18ХНФМ 6-9Х5ВФ в-Х10К13М5

6. К каким материалам предъявляются следующие требования - высокая электропроводность, высокая механическая прочность, технологичность - то есть способность к сварке, пайке, высокая пластичность, высокая коррозионная стойкость, низкая стоимость:

- a) к материалам высокой электропроводности;
- b) к материалам высокого электрического сопротивления;
- c) к конструкционным материалам;
- d) к магнитотвердым материалам.

7. К каким материалам предъявляются следующие требования - высокое удельное сопротивление, высокая механическая прочность, технологичность - то есть способность к сварке, пайке, высокая пластичность, высокая коррозионная стойкость, низкая стоимость, низкое значение термо - Э.Д.С. в паре с медью, малый температурный коэффициент сопротивления:

- a) к материалам высокой электропроводности;
- b) к материалам высокого электрического сопротивления;
- c) к конструкционным материалам;
- d) к магнитотвердым материалам.

8. Для чего используют материалы высокого электрического сопротивления. Дать определение:

9. Какой цвет имеет свежее трансформаторное масло:

- a) соломенно-зеленый цвет; b) светло-коричневый цвет;
- c) соломенно-желтый цвет; d) тёмный цвет.

10. Какие газы используют в качестве электрической изоляции:

- a) воздух; b) азот; c) водород; d) углекислый газ;
- e) элегаз SF_6 (гексафторид серы).

11. Если электронная оболочка атомов заполнена не полностью (Fe, Co, Cr, Ni) это вещества:

- a) Триамагнитны; b) Диамагнитны; c) Маломагнитны;
- d) Тетрамагнитны; e) Ферромагнитны; f) Парамагнитны.

12. Что (какие компоненты) могут входить в состава сплава:

- a) Только металлы; b) Только неметаллы;
- c) Могут входить как металлы, так и неметаллы;
- d) Только металлы с валентностью 1.

13. Текстура образуется в металлах в результате:

- a) Деформации и последующего обжига образца;
- b) Обработки образца химическим веществом;
- c) Обработки образца в электрических и магнитных полях;
- d) Переплавки образца.

14. Превращение не приводящие к изменению типа решетки заключающиеся в перестройке электронных оболочек называются:

- a) Метамагнетизм;
- b) Правило фаз;
- c) Термодинамический анализ;
- d) Магнитные.

15. Изменение размеров кристаллов при переходе из парамагнитного состояния в ферромагнитное это:

- a) Магнитострикция;
- b) Электрострукция;
- c) Диструкция;
- d) Плавление.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3)

1. Какие из перечисленных сталей относят к мартенситно-стареющим?
 а-18ХНФМ
 б-9Х5ВФ
 в-Х10К13М5
2. Назовите температуру старения для стали Х11Н10М2Т
 а-500-700 $^{\circ}$ С
 б-300-400 $^{\circ}$ С
 в-800-900 $^{\circ}$ С
3. Как влияет сера на температуру хрупко-вязкого перехода?
 а-повышает температуру
 б-не влияет на свойства
 в-понижает температуру
4. Какие из приводимых в ответах мероприятий следует использовать, чтобы повысить прокаливаемость и получить высокие свойства изделия по всему сечению?
 а-проводести нагрев под закалку при повышенных температурах, благодаря чему и повысится однородность аустенита
 б- использовать взамен углеродистой стали легированную сталь
5. Выберите из перечисленных ниже пружинные стали
 а-65Г
 б-12ХНМ
 в-70С3А
 г-30Х
6. Как зависят ϵ и $\operatorname{tg}\delta$ от температуры, напряженности электрического поля?
2. Решите задачу - Дано: $I = 100$ А; $H = 400$ А/м. Точка находится на расстоянии от проводника, равном:
 а) 0,25 м; б) 4 м; в) 40 м; г) 40 см; д) 80 см.
7. Что такое диэлектрическая проницаемость (абсолютная, относительная, диэлектрическая проницаемость вакуума).
8. Донорной примесью для германия являются вещества:
 а) Сурьма, галий; б) Фосфор, индий;
 в) Сурьма, мышьяк; г) Мышьяк, бор; д) алюминий.
9. Дайте характеристику быстрых и медленных видов поляризации диэлектриков.
10. Назовите виды диэлектрических потерь в полярных и неполярных диэлектриках.
11. Решите задачу - Дано: $B = 0,9$ Тл; $v = 20$ м/с; $E = 7,2$ В. Длина L проводника равна:
 а) 0,4 м; б) 0,04 м; в) 0,32 м; г) 129,6 м; д) 8 м.
12. Процессу перемагничивания ферромагнитных материалов не присущи:
 а) Остаточная индукция; б) Потери на перемагничивание;
 в) Двузначная зависимость $B(H)$; г) Линейная зависимость $B(H)$;
 е) Наличие коэрцитивной силы H и остаточной магнитной индукции B .
13. Неправильно указана единица измерения величины:
 а) $B = B^*c/m^2$; б) $L = 1B$; в) $H = 1A^*m$; г) $\Phi = 1B^*c$; д) $B = 1T$.
14. Отличие магнитного потока рассеяния от основного магнитного потока $\Phi_{\text{осн}}$ трансформатора состоят в том, что:
 а) $\Phi_{\text{рас}} \text{ сцеплен с одной обмоткой, а } \Phi_{\text{осн}} - \text{ с двумя};$
 б) $\Phi_{\text{рас}} \text{ замыкается по воздуху, а } \Phi_{\text{осн}} \text{ по магнитопроводу};$
 в) $\Phi_{\text{рас}} < \Phi_{\text{осн}} \text{ в } 10 \text{ раз};$

- d) $\Phi_{\text{рас}}$ и $\Phi_{\text{осн}}$ не равны по величине;
- e) $\Phi_{\text{рас}}$ и $\Phi_{\text{осн}}$ совпадают по фазе.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

2 семестр

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.1)

1.Локализованное искажение кристаллической решетки, вызванное наличием в ней «лишней» атомной полуплоскости или экстраплоскости называется:

а-краевая дислокация, б-винтовая дислокация, в-вакансия

2.Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке называют
а- периодом решетки б-координационным числом в-индексом плоскости

3.В результате какого превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку одного типа, перестраиваются таким образом, что получается решетка другого типа?

а-фазового превращения б-полиморфного превращения в-магнитного превращения

г-мартенситного превращения

4.Деформация, влияние которой на форму, структуру и свойства тела полностью исчезает после прекращения действия внешних сил называется

а-пластическая б-упругая в-механическая

5. Напишите формулу, по которой можно определить количество фаз в конкретной точке сплава.

6. Из материалов германий, кремний, закись меди, селен относятся к полупроводникам:

- a) Германий, кремний; b) Все; c) Германий, селен;
- d) Кремний, закись меди; e) Германий, селен, закись меди.

7. Какие виды проводниковых материалов Вы знаете, какова физическая природа их электропроводности?

8. Почему примеси и другие структурные дефекты влияют на процесс электропроводности металлов?

9. Какие электрические свойства характерны для металлических сплавов?

10. Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводнике с собственной проводимостью:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) дырок больше чем электронов; | b) дырок меньше чем электронов; |
| c) дырки отсутствуют; | d) концентрации равны; |
| e) электроны отсутствуют. | |

11. Назовите основные механизмы технического намагничивания ферромагнетиков.

12. Объяснить основные характеристики магнитных (металлических и ферритов) материалов: индукция насыщения и остаточная, коэрцитивная сила, начальная, максимальная и реверсивная магнитная проницаемость.

13. Как изменяются зависимости начальной магнитной проницаемости, магнитных потерь в магнитных материалах от частоты и температуры?

14. Примесной является проводимость:

- a) Донорных примесей; b) Акцепторных примесей;
- c) Донорных или акцепторных примесей;
- d) Вызванная переходом электронов в зону проводимости;
- e) Вызванная введением в кристалл атомов других элементов.

15. Донорная примесь – это примесь:

- а) Вызывающая увеличение числа электронов в зоне проводимости; б) Вызывающая увеличение дырок в полупроводнике;
 с) Валентность которого отличается от валентности основного полупроводника на единицу.

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.2)

1. Назовите тип кристаллической решетки, который имеет натрий
 а-ОЦК б-ГЦК в-тетрагональная плотноупакованная решетка
2. Какое термодинамическое условие необходимо для того, чтобы начался процесс кристаллизации металлов: а- образование кристаллических зародышей б- степень переохлаждения в- меньшая энергия Гиббса
3. Смещение отдельных частей кристалла - одной части относительно другой, происходящее под действием касательных напряжений, называют
 а- двойникование б- скольжение в-деформация
4. Приведите формулу для расчета количества степеней свободы в конкретной точке сплава
5. Найдите формулу эвтектического превращения а- $A \rightarrow \Phi + \Gamma$, б- $\text{Ж} \rightarrow A + \Gamma$,
 в- $\text{Ж} \rightarrow \Pi + \Gamma$
1. Для чего служит магнитопровод. Неправильный ответ:
 а) Для создания замкнутого пути для магнитного потока;
 б) Крепления обмотки трансформатора;
 с) Замыкания магнитного потока рассеяния;
 д) Уменьшения потерь на вихревые токи путем изоляции пластины лаком.
2. Как влияет введение примесей элементов пятой и третьей группы периодической системы элементов на электропроводность чистого германия?
3. Что представляют собой проводниковые медь, алюминий, железо, никель, латуни?
4. В полупроводниках имеют место проводимости:
 а) Электронная; б) Ионная; с) Электронная и дырочная;
 д) Дырочная; е) Электронная и ионная.
5. Назовите состав, свойства и применение ферритов, аморфных магнитных материалов, пермаллоев и электротехнических сталей.
6. Магнитопровод трансформатора набирается из отдельных пластин:
 а) Для удобства сборки магнитопровода;
 б) Уменьшения потерь на вихревые токи;
 с) Увеличения коэффициента магнитной связи;
 д) Уменьшения стоимости магнитопровода;
 е) Уменьшения потерь на перемагничивание.
7. Акцепторной является примесь:
 а) Вызывающая увеличение числа электронов в полупроводнике; б) Вызывающая увеличение числа дырок в полупроводнике;
 с) Валентность которого отличается от валентности основного полупроводника на единицу.
8. Полупроводниками n – типа называют полупроводники:
 а) С преобладанием дырочной проводимости;
 б) С преобладанием электронной проводимости;
 с) Химически чистые;
 д) С примесью фосфора.
9. Полупроводниками p – типа называют полупроводники:

- a) С преобладанием дырочной проводимости;
 - b) С преобладанием электронной проводимости;
 - c) Химически чистые;
 - d) С примесью бора;
 - e) С примесью мышьяка.
10. Объемный положительный заряд в пограничном слое возникает:
- a) В полупроводнике n – типа;
 - b) В полупроводнике p – типа;
 - c) Объемный заряд на границе двух полупроводников отсутствует;

Перечень контрольных заданий и вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3)

1. Дайте определение фазы
2. Назовите тип кристаллической решетки, который имеет никель а-ОЦК б-ГЦК в-тетрагональная плотноупакованная решетка
3. Минимальный размер зародыша, способного к росту при данных температурных условиях, называется : а-критический размер зародыша б-центр кристаллизации в-зерно
4. Переориентировка части кристалла в положение, симметричное первой части, относительно определенной плоскости называется
а- скольжением б-двойникование в-деформацией
5. Укажите формулу эвтектоидного превращения
а- $\text{Ж} \rightarrow \alpha + \gamma$; б- $\sigma \rightarrow \alpha + \gamma$; в- $\gamma \rightarrow \alpha + \text{Ж}$;
6. Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводнике n – типа:
a) концентрации дырок больше концентрации электронов;
b) концентрации дырок меньше концентрации электронов;
c) дырки отсутствуют; d) концентрации одинаковые;
e) электроны отсутствуют.
7. Какое соотношение между концентрацией дырок и электронов в полупроводнике p – типа:
a) концентрации дырок больше концентрации электронов;
b) концентрации дырок меньше концентрации электронов;
c) дырки отсутствуют; d) концентрации одинаковые;
e) электроны отсутствуют.
8. Вокруг движущихся электрических зарядов возникает поле:
a) Магнитное;
b) Электромагнитное;
c) Электрическое;
d) Для ответа недостаточно данных.
9. Какие механизмы обусловливают диэлектрические потери.
10. Неправильно указаны величины:
a) $B=1\text{B}^*\text{c}/\text{m}^2$; b) $H=1\text{A}/\text{m}$; c) $F=1\text{A}$; d) $\Phi=1\text{B}/\text{c}$; e) $I=1\text{A}$.
11. Единицы измерения разности магнитных потенциалов:
a) В; b) А/м; c) Гн/м; d) Тл; e) А.
12. В каких единицах измеряются: а) напряженность; б) магнитная индукция; в) магнитный поток:
1 - а) А; б) Вб; в) Тл; 2 - а) Тл; б) Гн/м; в) Вб;
3 - а) А/м; б) Тл; в) Вб; 4 - а) А/м; б) Вб; в) Тл;
5 - а) $\text{B}^*\text{c}/\text{M}^2$; б) $\text{B}^*\text{c}/\text{A}$; в) А/м.
13. Как зависит пробивное напряжение увлажненного и сухого трансформаторного масла от температуры?
14. Какие методы очистки и регенерации трансформаторного масла вам

известны?

15. Единица измерения магнитной проницаемости вакуума и её числовое значение:

- a) $0,8 \text{ A/cm}$;
- b) $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$;
- c) $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{с/м}$;
- d) 1 Тл;
- e) 10^4 Гн/м .

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Занятия указанного типа не предусмотрены основной профессиональной образовательной программой.